




1. Схема подключения для однофазного входа щоб




2. Схема подключения для трехфазного входа щоб



3. Схема подключения нагревательных секций по лучевой схеме



4. Схема подключения нагревательных секций по транзисторной схеме



5. Схема подключения датчика температуры TR1



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подл. и дата

Изм. Лист № докум. Подл. Дата

ЩОБ 3-16-ТС4-IP40